


Visuelle analoge Schmerzskala (VAS)

Halten Sie die Skala senkrecht, zeigen Sie dem Patienten nur die Seite mit dem Pfeil und bitten Sie ihn, den Schieber so einzustellen, dass dieser die Stärke seiner Schmerzen anzeigt.



Diese Seite der Schmerzskala nur für medizinisches Personal


URGO

540176

extrem starke Schmerzen



keine Schmerzen